


Kat.Nr. 30.3049
08.02.2013

Funk-Thermometer „Twin Plus“

30.3049



- **Kabellose Übertragung der Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit über Sender (max. 30 m)**
- **Anzeige der Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit**
- **Permanente Anzeige der Höchst- und Tiefstwerte mit automatischer Rückstellung nach 24 Stunden**
- **Temperaturalarm, Luftfeuchtigkeitsalarm**
- **Komfort-Icon**
- **Frostsymbol**
- **Aluminiumoptik**
- **Zum Hängen oder Stellen**

Technische Daten

Innentemperatur

Messbereich -10°C...+50°C (+14...+122 °F)
Displayauflösung 0,1°C
Genauigkeit ± 1°C

Innenluftfeuchtigkeit

Messbereich 20...95 %
Displayauflösung 1 %
Genauigkeit ± 3 %

Außentemperatur

Messbereich -20...+50°C
Displayauflösung 0,1°C
Genauigkeit ± 1°C

Außenluftfeuchtigkeit

Messbereich 20...99 %
Displayauflösung 1 %
Genauigkeit ± 3 %

Batterien (nicht inklusive) 2 x 1,5 V AAA (Basis)
2 x 1,5 V AAA (Sender)

Abmessungen 137 x 17 x 83 mm

Gewicht 105 g

Zubehör Außensender 30.3195
Bedienungsanleitung